


ELIMINADOR DE MOLDURAS



Para eliminar restos de pegamento y molduras en superficies de metal

Modo de empleo

- Atornillar el adaptador en la rosca del eliminador de molduras y finalmente empotrarlo en el taladro.

Atención

Accionalo sólo cuando la máquina esté en marcha lenta (max. 4000 U/min).

Antes del primer paso, rascar los cantos del eliminador de molduras (p.Ej. en el canto de un banco de trabajo).

Vigilar la dirección del giro

(tiene que ser contrapuestos a la dirección del trabajo).

No trabajar durante demasiado rato en un mismo lugar ya que sino puede perjudicar en el desarrollo demasiado alto de la chapa y la laca. Cuando se trabaja, llevar gafas protectoras, guantes y protector de oídos.

Art.Nº	U/E
0585 90	1